TYPBESIKTNINGSINTYG FÖR PARAMOTOR

Param.Typ	Serie.nr	Typnings Nr.	Motor typ
Air Conception	PL062	T762	Nitro 200, Tornado, Revolution

Namn på sökande av typintyg	Telefon teknisk kontrollant	Namn teknisk kontrollant
SkyAdventures/Pierre Rosén	070 5751694	Per Linnstrand

Adress	Godkänd	Ej godkänd	Besiktningsdatum
Ales väg 5 Löderup Ystad	X		2016-04-22

Telefon sökanden: 070 860 0221

Datum riskanalys och foto: 2016-04-22

Per Linnstrand

Underskrift/försäkran att typbesiktning skett, besiktningsman

Pos.	Del/system	B	A
	Bur konstruktion		
1.1	Burens konstruktion	x	
1.2	Fästpunkter/ öron i bur	x	
1.3	Sammanfogningsellement för bur	x	
1.4	Skyddsnät/system		x
1.5	Övriga anmärkningar bur	x	
	Motor		
2.1	Motorfäste	x	
2.2	Samtliga skruv/mutter	x	
2.3	Startmotorsystem om aktuellt	x	
2.4	Övrigt motor	x	
	Propellersystem		
3.1	Propellerblad	x	
3.2	Infästning propellerblad	x	
3.3	Transmission	x	
3.4	Transmissions rem/upphängning	x	
3.5	Övrigt	x	
	Flygsele		
4.1	Selen	x	
4.2	Remmar/lås	x	
4.3	Infästningar sele/bur	x	
4.4	Infästning, karbiner till flygskärm	x	
4.5	Infästning till nödskärm	x	
4.6	Fastsättning nödskärm	x	
4.7	Övrigt	x	

Pos.	Del/system	B	A
	Bränsle system		
5.1	Tank/filter/avluftning tank,förgasare		x
5.2	Tankanslutningar och nipplar	x	
5.3	Bränsleslang, godkänd typ	x	
5.4	Sugblåsa/ tryckblåsa/slangar	x	
5.5	Slangklämmor/fastsättning slang		x
5.6	Infästning tank	x	
5.7	Övrigt bränslesystem	x	
	Elsystem		
6.1	Fastsättning elsystem	x	
6.2	Isolation/GMP	x	
6.3	Övrigt elsystem	x	
	Avgassystem		
7.1	AVS. är fixerat och fastsatt	x	
7.2	Är tätt och utan sprickor	x	
7.3	Skruvar, muttrar	x	
7.4	Delar kan inte beröra AVS. system	x	
7.5	Närhet till brännbart material	x	
7.6	Övrigt avgassystem	x	
	Flygdagbok		
8.1	Kontroll flygdagbok info lämnad	x	

Pos.	Anmärkningar
1.4	skyddsnät kompetteras
5.1	ventil eller avluftningsslang monteras
5.5	slangklämmor eller buntband monteras på bränsleslangsnipplar
	Tornado motor tillagd 2019-06-12
	Revolution motor tillagd 2022-06-06

Efter det att ovan punkter är åtgärdade är motorn att betrakta som TYPGODKÄND!

Anvisning:

Besiktning med riskanalys utförs av kontrollant.
"A" betyder att det finns en anmärkning som gör att man inte kan godkänna paramotorn.
"B" betyder att momentet är besiktigat utan anmärkning.

Not:
Typintyget ska arkiveras för SSFF motors räkning och finns arkiverat. En kopia av typintyget ska tilldelas paramotorägaren.